

关键元件 - 晶闸管模块和配件

B44066T3050E402

型	TSM-LC-N
状态	<div style="display: flex; align-items: center;">  停止生产 </div> <p>推荐代替型号 : B44066T3850E402 (不保证其兼容性。)</p> <p>停产发布日期 : 2016年3月4日</p> <p>最后订单日期 : 2016年6月10日</p> <p>最后出货日期 : 2016年9月9日</p>

