


## B57861S2502A001

| 系列   型 | B57861                                     |
|--------|--|
|        | <b>⚠</b> 停止生产                              |
|        | 推荐代替型号 : <u>B57861S0502F040</u> (不保证其兼容性。) |
| 状态     | 停产发布日期 : 2012年3月23日                        |
|        | 最后订单日期 : 2012年6月28日                        |
|        | 最后出货日期 : 2012年9月28日                        |



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.